

JJK 6.4.2022

Tämä aineisto on julkaistu www.kultahippu.fi sivustolla

HARRIJOEN SILTA

Runsasluminen talvi ja runsaat sateet aiheuttivat suuren kevättulvan kesäkuun alussa 2020. Sillan vieressä olevasta eteläpuoleisesta tiestä tulva vei maamassat mennessään. Metsähallitus korjasi sillan ja tien ajettavaan kuntoon juhannusviikolla.



Sotajoen tai Palsiojan kulta-alueille menevä porukka joutui odottamaan sillan korjausta useita päiviä. Metsähallitus korjasi tulvavesien vaurioittamia useita siltoja Inarin kunnan alueella.



Kuvat J. Kivisaari